



**C.A.S.M.T.H**  
Comisión de Agua y Saneamiento  
del Municipio de Tlahuelilpan, Hgo.

BOLETÍN #17  
3 de Abril de 2026.

### **REPARACIÓN DE FUGA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA**

Guardia 2 hace reparación de fuga de agua de abrazadera dañada en calle Venustiano Carranza entre Vicente Guerrero y Reforma.



[Ver más](#)